


Posizionare il serbatoio su una superficie perfettamente piana creando lo spazio necessario per il tappo di svuotamento ed i 4 fori per il kit di montaggio.


Place the tank on a perfectly flat surface creating the necessary space for the emptying cap and the 4 holes for the mounting kit.

Tappo svuotamento / Emptying cap
G 3/4 - Max 20 Nm




Esempio piastra di fissaggio.

Example mounting plate.




Montare la guaina di protezione con lo spacco verso l'esterno.

Mount the protective sheath with the slit to the outside.




Fissare il serbatoio alla piastra posizionando la guaina di protezione nella posizione indicata e serrando i dadi ad una coppia di 10 Nm.

Fix the tank to the plate by placing the protective sheath in the indicated position and tightening the nuts to a torque of 10 Nm.



Collegare il raccordo in aspirazione rispettando la coppia di max 30 Nm.
Connect the suction connection respecting the torque of max 30 Nm.



Montare il filtro sul ritorno (non incluso con il serbatoio) con la bocca filettata orientata nella posizione desiderata.
Coppia di serraggio dadi M8: max 12 Nm.
Mount the filter on the return (not included with the tank) with the threaded mouth oriented to the desired position.
Nut tightening torque M8: max 12 Nm.

**Note:**

- non superare le coppie di serraggio indicate
- effettuare regolarmente la manutenzione del tappo sfiato mediante smontaggio e pulizia dell'elemento filtrante interno.
- rispettare il volume di olio indicato dal livello a colonna.

Notes:

- do not exceed the specified torque
- regularly maintain the vent cap by removing and cleaning the internal filter element.
- respect the volume of oil indicated by the column level.